



修理メニューシート

— 2021年9月3日 改訂 —

ブリヂストンスポーツ株式会社

〒104-8340 東京都中央区京橋三丁目1番1号 東京スクエアガーデン

商品のお問い合わせは お客様コールセンター 0120-116613

平日10:00～17:00（土日・祝日および当社指定休日は除く）

- 表示価格は、メーカー希望小売価格です。
- メーカー希望小売価格は消費税率の改定、素材などの価格変動、その他の事情により予告なく変更する場合があります。
- 原則として修理におけるパーツの返却は、安全面の観点からおこなっておりません。
修理後のシャフト・グリップの返却をご希望のお客様は、お申し込み時にご確認ください。
ただし、弊社専用設計パーツ（スリーブ等）に関しては返却いたしかねますのでご了承ください。
- 当シートに掲載されている写真・イラスト・文章についての無断転用はお断りします。
- 掲載内容は2021年9月現在のものであり、予告なく変更・中止する場合があります。

修理メニュー

※主に長期連休前後の混雑時には納期が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ライ角調整 (アイアン・ウエッジ)		修理価格	納期
対応可能モデル	: 軟鉄鍛造サテン仕上げ、ソフトステンレス素材	¥1,100 (税抜価格 ¥1,000)	約3週間
カタログ値のもの	: ±1.5°まで調整可能		
カタログ値と異なるもの	: カタログ値に近づける側のみ±1°まで調整可能		
注意事項	* ミラー仕上げ・コンボジットモデル等、素材・モデルによっては、対応出来ない場合がございます。 * ヘッドにしわが寄る場合がありますので、ご了承ください。		

ロフト角調整 (アイアン・ウエッジ)		修理価格	納期
対応可能モデル	: 軟鉄鍛造サテン仕上げ、ソフトステンレス素材	¥1,100 (税抜価格 ¥1,000)	約3週間
カタログ値のもの	: ±1.5°まで調整可能		
カタログ値と異なるもの	: カタログ値に近づける側のみ±1°まで調整可能		
注意事項	* ミラー仕上げ・コンボジットモデル等、素材・モデルによっては、対応出来ない場合がございます。 * ヘッドにしわが寄る場合がありますので、ご了承ください。		

シャフト交換		修理価格	納期
対応シャフト	: 最新カタログ・最新カスタムスベックシート掲載シャフト * 1	* 2	約3週間
注意事項	* 1. 装着可能なシャフトはモデルによって異なります。ご注文を検討の際にお問い合わせください。 * 2. シャフトの種類によって修理価格(作業工賃を含む)は異なります。ご注文を検討の際にお問い合わせください。 その他別代金(グリップ代等)が掛かる場合もありますので、ご了承ください。 アジャスタビリティ機構搭載モデルは、別途スリーブ代 ¥2,500(税別)が掛かります。		

グリップ交換		修理価格	納期
対応グリップ	: 最新カタログ掲載グリップ	¥2,750 (税抜価格 ¥2,500)	約3週間
注意事項	* 交換工賃を含みます。 * グリップとシャフトの組合せによって装着できない場合がございます。		

スリーブ交換		修理価格	納期
スリーブ代+シャフト再接着代		¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	約3週間
注意事項	* シャフトの種類、スリーブの種類によって装着できない場合がございます。		

シャフト長さ調整		修理価格	納期
シャフトカットによる長さ調整		¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	約3週間
注意事項	* 長さを伸ばす方向に関しては、シャフト交換修理にて対応致します。 * 0.25インチ単位でお受け致します。 * グリップは、再利用できない場合がございます。 * 仕上げ加工の特性上、バランス調整ができない場合がございます。		

ソケット(フェール)浮き修理		修理価格	納期
組み直しによるソケット(フェール)の新品交換		¥2,750 (税抜価格 ¥2,500)	約3週間
注意事項	* 原則としてソケットの種類は指定できません。正規ソケットの在庫が終了している場合、同等ソケットでの対応となります。 * 特殊設計のソケット装着モデルや古いモデルにおいて対応できない場合がございます。		 ソケット(フェール)の一例 ※.正常な状態